

10 CONSIGLI PER GESTIRE EFFICACEMENTE LA PRODUZIONE



1 - RIDURRE LA MOVIMENTAZIONE



2 - RIDURRE I TEMPI DI FLUSSO



3 - RIDURRE IL NUMERO DEI FORNITORI



4 - RIDURRE IL NUMERO DI COMPONENTI



5 - RENDERE FACILE LA FABBRICAZIONE DEL PRODOTTO



6 - PREPARARE IL PERSONALE A PIU' MANSIONI



7 - ABITUARE IL PERSONALE DI LINEA A RISOLVERE I PROBLEMI



8 - MIGLIORARE GLI IMPIANTI VECCHI PRIMA DI PENSARE AI NUOVI



9 - CERCARE IMPIANTI SEMPLICI POCO COSTOSI E FLESSIBILI



10 - INTRODURRE L'AUTOMAZIONE IN MODO GRADUALE

I **manager** della produzione devono essere i **protagonisti** di questa **rivoluzione** nella cultura manageriale.

Devono tornare ad essere '**generalisti**', capaci di intuire possibilità, assumere decisioni ed affrontare i problemi in un'ottica **globale**.

Vuoi approfondire l'argomento e migliorare le tue competenze?

Iscriviti al corso di DIRETTORE DI STABILIMENTO

<https://www.valeoin.com/corsi-di-formazione/corso-p1-direttore-di-stabilimento/>